



## FI- Kiskon katkaisu

## S- Kapning av skenan


## D- Kürzen der Schiene

## GB-Cutting of tracks on site

## F- Coupe des rails sur le lieu d'installation

## ES- Cortado de los carriles de iluminación sobre el terreno

## I- Taglio del binario in loco



### FI- 1. Kiskon katkaisu

2. Taivutusavain painetaan paikoilleen
3. Taivutus
4. Johitimet taivutettu
5. Tulkkaus

### S- 1. Kapning

2. Böjverktyget trycks på plats
3. Böjning
4. Ledarna är böjda
5. Tolknings

### D- 1. Kürzen der Schiene

2. Der Biegewerkzeug wird im platz gedrückt
3. Biegung
4. Die Leitern sind gebogen
5. Prüfung

### GB- 1. Cutting of tracks

2. Placing the bending tool into the track
3. Bending
4. Conductors bent
5. Gauging

### F- 1. Couper le rail

2. Poser la pince à plier dans le rail
3. Plier
4. Conducteurs pliés
5. Vérification des conducteurs pliés

### ES- 1. Cortado del carril

2. Posicionamiento de la herramienta de doblado en el carril
3. Doblado
4. Conductores doblados
5. Comprobación de los conductores doblados

### I- 1. Taglio del binario

2. Posizionamento dell' attrezzo perla piegatura dei conduttori nel binario'
3. Piegatura dei conduttori
4. I conduttori sono piegati
5. Verifica dell' esatto posizionamento dei conduttori

## FI- Kytkentä

Asennuksessa noudatettava ko. maan asennusmääryäyksiä.

## S- Koppling

Vid monteringen bör vederbörande lands monteringsanvisningar följas.

## D- Anschluss

Örtliche Vorschriften befolgen.

## GB- Connection

Local installation requirements have to be followed.

## F- Connexion


La réglementation locale doit être suivie lors de l'installation.

## ES- Conexionado

La instalación particular ha de cumplir los requerimientos locales.


## I- Connessione

È necessario osservare le normative nazionali per l'installazione.



## XTSA 66/XTSA 68

230 V, 10 A, 2.3 kW  
GA69



## XTSA 67

230 V, 16 A, 3.7 kW  
Only 1-circuit  
1-circuit  
XTSA 67  
400 V, 16 A, 11.1 kW  
3-phase

## GAT 69

230 V /12 V  
35-105 W  
3-phase

## FI- Virranottolaitteet:

## S- Strömmuttagsdon:

## D- Adaptoren:

## GB- Adapters:

## F- Adaptateurs:

## ES- Adaptadores:

## I- Adattatori:

## Asennusohjeet

## Monteringsanvisningar

## Montageanweisungen

## Installation instructions

## Instruction d'installation

## Instrucciones de instalación

## Istruzioni per l'installazione


## XTSA 66

## XTSA 67

## XTSA 68

## GA 69

## GAT 69



## FI- Liitososien asennus kiskoona

1. Ohjausnokka
2. Ura
3. Lukitusruuvi

## S- Montering av kontaktion i skenan

1. Styrnäbb
2. Skåra
3. Fästskrub

## D- Montageanweisung der Verbinder

1. Steuerungsnahe
2. Schlitz
3. Arretierschraube

## GB- Installation of the connection parts into the track

1. Guide lug
2. Groove
3. Lock screw

## F- Installation des raccords

1. Point de guidage
2. Sillon
3. Vis de verrouillage

## ES- Instalación de los conectores en el carril

1. Lengueta guía
2. Canal
3. Tomillo de anclaje

## I- Installazione dei giunti nel binario

1. Guida
2. Scanalatura
3. Vite di fissaggio